

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.102 R:02

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	23.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	23.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	23.07.2025 17:30	Rapor No	250723.1033.17
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	876287

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	NO:1 YALOVA KARA
Kullanım Amacı	ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

CE	VAR	Devir Sayısı(d/dk)	1450
Ekipman Yeri	NO:1 YALOVA KARA	Hacim (Lt)	--
İmal Yılı	2022	Kullanım Şekli	Sabit
Marka	E&B	Model/Tip	B 110/2
Seri No	NO:1 YALOVA KARA		

Tespit Edilen Bilgiler

Çalışma Basıncı (Bar)	750
-----------------------	-----

PERİYODİK KONTROL METODU

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
Uygulama Dışı**	SZUTEST.PK.580	21.05.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı etiket ve işaretleri durumu.	U	
4	Blöf musluğu var mı? Çalışır durumda mı?	U	
5	Kapak contaları var mı? Uygun mu?	U	
6	Su seviye göstergesi var mı?	U	
7	Nozullar yapılacak işe uygun mu? Tıkanıklık var mı?	U	
8	Hortum üzerinde herhangi bir çatlak, kırılma vs. var mı?	U	
9	İşletme basıncına uygun hortum seçilmiş mi?	U	
10	Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Çalışma basıncının en az 1,5 katı mı?	U	
11	Tabanca ve hortum bağlantılarında hortum tutucu ve gerekiyorsa stinger ve geri tepme önleyici kelepçe var mı?	U	
12	Tabanca kullanılan hortum ve bağlantı elemanları su jeti çalışma basıncı ile uyumlu mu?	U	
13	Esnek hortumun son 60 cm si, kombine araçlarda esnek hortumun son 3 metresi işaretli mi?	KD	
14	Zemin kaygan mı?	U	
15	Zemin üstünde çalışma ızgaraları mevcut mu?	U	
16	Çalışma alanı güvenlik şeridi çizgileri uygun mu?	U	
17	Yıkaması yapılacak ekipmanlar arasında yeterli çalışma alanı bırakılmış mı?	U	
18	Çalışma basıncına uygun koruyucu kıyafet seçilmiş mi? Kıyafetlerin durumu iyi mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır