

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.102 R:02

Ad PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ Lokasyon
Adres CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
Hizmet Adresi CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA
SGK Sicil No 23315010110731610770282000
Sözleşme ID 21334606
Tel Web
Fax Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi 23.07.2025 09:00 Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi 23.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi 23.07.2025 17:30 Rapor No 250723.1033.20
Takip Kontrol Tarihi Ekipman Id 876290

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü PARK TERSANESİ GENELİ
Kullanım Amacı ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK
Ekipman Birimi
Ekipman Alt Birim

Ekipman Etiket Bilgileri

CE	VAR	Devir Sayısı(d/dk)	76 lt/dk
Ekipman Yeri	SEYYAR NO:1	Hacim (Lt)	20
İmal Yılı	2023	Kullanım Şekli	Seyyar
Marka	E&B	Model/Tip	B 110/2 P28
Seri No	SEYYAR NO:1		

Tespit Edilen Bilgiler

Çalışma Basıncı (Bar)	750
-----------------------	-----

PERİYODİK KONTROL METODU

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
Uygulama Dışı**	SZUTEST.PK.580	21.05.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Ekipmanın sicil kartı, bakım-onarım ve periyodik kontrol dosyası var mı? Güncel mi?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı etiket ve işaretleri durumu.	U	
4	Blöf musluğu var mı? Çalışır durumda mı?	U	
5	Kapak contaları var mı? Uygun mu?	U	
6	Su seviye göstergesi var mı?	U	
7	Nozullar yapılacak işe uygun mu? Tıkanıklık var mı?	U	
8	Hortum üzerinde herhangi bir çatlak, kırılma vs. var mı?	U	
9	İşletme basıncına uygun hortum seçilmiş mi?	U	
10	Manometre kolayca okunabilecek büyüklükte mi? Çalışma basıncının en az 1,5 katı mı?	U	
11	Tabanca ve hortum bağlantılarında hortum tutucu ve gerekiyorsa stinger ve geri tepme önleyici kelepçe var mı?	U	
12	Tabanca kullanılan hortum ve bağlantı elemanları su jeti çalışma basıncı ile uyumlu mu?	U	
13	Esnek hortumun son 60 cm si, kombine araçlarda esnek hortumun son 3 metresi işaretli mi?	KD	
14	Zemin kaygan mı?	U	
15	Zemin üstünde çalışma ızgaraları mevcut mu?	U	
16	Çalışma alanı güvenlik şeridi çizgileri uygun mu?	U	
17	Yıkaması yapılacak ekipmanlar arasında yeterli çalışma alanı bırakılmış mı?	U	
18	Çalışma basıncına uygun koruyucu kıyafet seçilmiş mi? Kıyafetlerin durumu iyi mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

■ Kusurlu Uygunsuzluk

■ Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında **kullanımı uygundur**.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır