

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.48
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947200

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ÜST KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2024	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700 kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	7. Grup		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	5 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	-------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251119.1033.48 / 1-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	KD	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabilir mi?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.47
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947199

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ÜST KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2024	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700 kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	6. Grup		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	21 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	--------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	KD	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No : FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.44
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947196

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ZEMİN KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2023	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	5. GRUP		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	22 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	--------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	U	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.43
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947195

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ZEMİN KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2023	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	4. GRUP		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	19 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	--------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	U	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.42
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947194

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ZEMİN KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2023	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	3. GRUP		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	21 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	--------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251119.1033.42 / 1-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	U	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.41
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947193

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ZEMİN KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2023	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	2. GRUP		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	35 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	--------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251119.1033.41 / 1-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	U	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

AĞIR YÜK RAFI
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.24 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	19.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	19.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	19.11.2025 17:30	Rapor No	251119.1033.40
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947192

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	ANA DEPO ZEMİN KAT
Kullanım Amacı	YÜK DEPOLAMA
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

İmal Yılı	2023	Kapasite (Kg)	Modül başı 2700kg
Marka	ZEM RAF	Model/Tip	Tip 2
Seri No	1. GRUP		

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipman Tipi	TEK PALETLİ RAF SİSTEMİ	Raf Adedi	6 GÖZ
--------------	-------------------------	-----------	-------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 15635 Çelik statik saklama sistemleri- Saklama ekipmanlarının uygulama ve bakımı

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251119.1033.40 / 1-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Uyarı işaretleri var mı? Güncel mi?	U	
3	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
4	Dizayn hesapları ve kurulum projesi var mı? Projeye uygun kurulum yapılmış mı?	U	
5	Vidalı bağlantılarda gevşeme ve eksiklik var mı?	U	
6	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
7	Raf çarpma koruma ekipmanı durumu uygun mu?	U	
8	Konstrüksiyon eksik ekipman durumu uygun mu?	U	
9	Rafların olduğu bölümde aydınlatma sistemi var mı? yeterli görüş sağlıyor mu?	U	
10	Raf sisteminin zemini temiz mi?	U	
11	Raf sisteminin zemine göre eğimi uygun mu?	U	
12	Zemin bağlantılarındaki ankraj durumu uygun mu?	U	
13	Denge durumu uygun mu?	U	
14	Raf yük yerleşim zemini uygun mu?	U	
15	Kolon ayaklarının düşey ekseninden kaçıklığı var mı?	U	
16	Taban plakası ve giriş kolon bağlanlarındaki (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon)	U	
17	Kaynaklarda ve malzeme yüzeyinde çatlak var mı?	U	
18	Rafların oturduğu temel durumu uygun mu?	U	
19	İstiflemeler düzenli bir şekilde yapılabiliyor mu?	U	
20	Raflarda bulunan paletlerin yerleşimi uygun mu?	U	
21	Raflardaki yük dağılımı uygun mu?	U	
22	Raflarda yapılan bakım onarım faaliyeti kayıt altına alınıyor mu?	U	
23	Merdiven ve korkuluk durumu uygun mu?	KD	
24	Koridor genişliğinin kullanılan istif araçlarına göre yeterli genişlikte mi?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır