

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.12 R:09

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334606	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	21.11.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	21.11.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	21.11.2025 17:30	Rapor No	251121.1033.19
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	947797

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	CNC ATÖLYESİ
Kullanım Amacı	KALDIRMA İLETME
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Ekipmanın Adı	KURT AĞZI	İmal Yılı	2023
Kapasite (Kg)	1000	Marka	H-LIFT
Model/Tip	ULC-A	Seri No	PARK 0418

Test Değerleri

Test Ağırlığı (Kg)	1000
--------------------	------

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 13155

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
KUMPAS	SZUTEST.PK.221	11.06.2025	Kalibrasyon
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.591	14.08.2025	Kalibrasyon

NOTLAR

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Burak Emre YILMAZ
Mesleği	: Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No	: K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

251121.1033.19 / 1-2

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Genel görsel kontroller uygun mu?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Uyarı işaretleri var mı?	U	
4	Kapasite etiket bilgileri var mı?	U	
5	Ekipman yapısı, malzemesi ve bağlantıları uygun mu?	U	
6	Halat / Zincir / Bağlantı elemanlarının durumu uygun mu?	U	
7	Yük bağlantıları, mapa veya kanca durumu uygun mu?	U	
8	Hidrolik tank ve hortumların durumu uygun mu?	KD	
9	Elektrik pano ve motor bağlantıları uygun mu?	KD	
10	Elektrik kesildiğinde yükü tutmaya devam ediyor mu?	KD	
11	Sesli ışıklı ikaz ve işaretlemeler uygun mu?	KD	
12	Çelik konstrüksiyonu (çatlak, kalıcı şekil değişimi, korozyon) uygun mu?	U	
13	Çelik konstrüksiyonu (kaynakların görsel kontrolü) uygun mu?	U	
14	Yüksüz hareket ve denge durumu uygun mu?	U	
15	Test ağırlığı yüklü iken hareketli denge durumu uygun mu?	U	
16	Test ağırlığı yüklü iken herhangi bir yükü kaçırma var mı? Test sonunda ekipmanda herhangi bir kalıcı hasar oluştu mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Burak Emre YILMAZ
Mesleği : Makina Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 556 - 21.06.2021
Bakanlık Kayıt No : K22086878



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır