

BEZ SAPAN
PERİYODİK KONTROL RAPORU

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.NA.07 R:08

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon	
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA		
SGK Sicil No	23315010110731610770282000		
Sözleşme ID	25325803		
Tel		Web	https://www.parkshipyard.com/
Fax		Email	

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	02.05.2026 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	02.05.2027
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	02.05.2026 17:30	Rapor No	260502.1916.74
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	1064998

EKİPMAN BİLGİLERİ

Ekipmanın Bölümü	Saha
Kullanım Amacı	MBL-BZS-P786 BEZ SAPAN 1.5M 2T
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	

Ekipman Etiket Bilgileri

Genişlik (mm)	60	İmal Yılı	--
Kapasite (kg)	2000	Marka	---
Model/Tip	POLYESTER SAPAN	Renk	YEŞİL
Seri No	MBL-BZS-P0786 BEZ SAPAN 1.5M 2T	Uzunluk (m)	1,5

PERİYODİK KONTROL METODU

TS EN 1492-1+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan düz kalın dokuma sapanlar

TS EN 1492-2+A1 Tekstil sapanlar - Güvenlik - Bölüm 2: Genel amaçlı kullanımlar için sunî liflerden yapılan yuvarlak sapanlar

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
ŞERİTMETRE	SZUTEST.PK.623	25.08.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: İbrahim BAKACAK
Mesleği	: Makina
Diploma No / Tarihi	: STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No	: K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

NOTLAR

ETİKET RENK SEÇİM TABLOSU

SAPAN TİPİ	RENK
Poliamid	Yeşil Etiket
Polyester	Mavi Etiket
Polipropilen	Kahverengi Etiket

Teknik Özellikler	
KAPASİTE (Ton)	RENK
1	Mor
2	Yeşil
3	Sarı
4	Gri
5	Kırmızı
6	Kahverengi
8	Mavi
10 ve üzeri	Turuncu

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
+902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

260502.1916.74 / 2-3

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Künye etiketi var mı?	U	
2	Kullanma talimatı var mı?	U	
3	Sapanın kapasite etiketi var mı?	U	
4	Künye etiketi tip rengi uygun mu?	U	
5	CE işareti var mı?	U	
6	İzlenebilirlik kodu veya seri numarası var mı?	U	
7	Sapan rengi uygun mu?	U	
8	Anma uzunluğu uygun mu?	U	
9	Sapanda aşınma var mı? Uygun mu?	U	
10	Sapanda deformasyon var mı? Uygun mu?	U	
11	Sapanda boyuna kesikler var mı? Uygun mu?	U	
12	Sapanda enine kesikler var mı?	U	
13	Sapanda düğüm var mı? Uygun mu?	U	
14	Sapanda kaçık lif var mı? Uygun mu?	U	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı



Kusurlu Uygunsuzluk



Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : İbrahim BAKACAK
Mesleği : Makina
Diploma No / Tarihi : STBMY-2022/00832 - 27.01.2022
Bakanlık Kayıt No : K2025416032



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır